






Faire un congé sur une face









Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- congé (Défaut<<Défaut>_Etat d
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1
- Enlèv. mat.-Extru.4
- Congé1

Congé
 Crée une face interne ou externe arrondie le long d'une ou plusieurs arêtes dans une fonction volumique ou surfacique.

Cliquez sur "congé"





congé (Défaut <<Défaut>_...

Congé ?

Manuel | FilletXpert

Type de congé

- Rayon constant
- Rayon variable
- Congé de face
- Congé avec suppression de faces

Objets à arrondir

2.5

Face <1>

Congé à plusieurs rayons

Propagation tangente


Aperçu intégral

Aperçu partiel


Aucun aperçu

Paramètres de décalage

Indiquez le rayon du congé



Rayon: 2mm



congé (Défaut <<Défaut>_...

Congé ?

Manuel | FilletXpert

OK

Type de congé

- Rayon constant
- Rayon variable
- Congé de face
- Congé avec suppression de faces

Objets à arrondir

2.5

Face<1>

- Congé à plusieurs rayons
- Propagation tangente
- Aperçu intégral
- Aperçu partiel
- Aucun aperçu

Paramètres de décalage

