





Créer un congé
Un congé est un bord arrondi




*Isométrique



Congé
Crée une face interne ou externe arrondie le long d'une ou plusieurs arêtes dans une fonction volumique ou surfacique.

Cliquez sur la fonction "congé"



Properties tree: congé (Défaut <<Défaut>_...

Congé ?

Manuel | FilletXpert

Type de congé

- Rayon constant
- Rayon variable
- Congé de face
- Congé avec suppression de faces

Objets à arrondir

10.00mm

Arête <1

Congé à plusieurs rayons

Propagation tangente


Aperçu intégral


Aperçu partiel

Aucun aperçu

Paramètres de décalage

Choisissez le rayon du congé





congé (Défaut <<Défaut>_...

Congé ?

Manuel | FilletXpert

OK

Type de congé

- Rayon constant
- Rayon variable
- Congé de face
- Congé avec suppression de faces

Objets à arrondir


1 ← **ici 1mm**


Arête <1>

- Congé à plusieurs rayons
- Propagation tangente
- Aperçu intégral
- Aperçu partiel
- Aucun aperçu

Paramètres de décalage



*Isométrique





Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- congé (Défaut<<Défaut>>_Etat d'affichage 1>)
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1
- Enlèv. mat.-Extru.4
- Conqé1



*Isométrique