





Base/Bossage extrudé	Bossage/Base avec révolution	Bossage/Base balayé	Bossage/Base lissé	Bossage/Base frontière	Enlèv. de matière extrudé	Assistance pour le perçage	Enlèv. de mat. avec révolution	Enlèv. de matière balayé	Enlèv. de matière lissé	Découpe frontière	Congé	Répétition linéaire	Nervure	Dépouille	Coque	Enroulement	Dôme	Symétrie	Géométrie de réf...	Courbes	Instant3D
----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------	-------	---------------------	---------	-----------	-------	-------------	------	----------	---------------------	---------	-----------


Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- coque (Défaut<<Défaut>_Etat)
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1

Créer une coque





*Trimétrique




Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- coque (Défaut<<Défaut>>_Etat)
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1

sélectionnez une face






*Trimétrique




Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

Sélectionnez la fonction coque

Coque
Enlève du matériau dans un corps volumique pour créer une fonction avec des parois minces.



*Trimétrique



Fonctions Esquisse Evaluer DimXpert Produits Office

coque (Défaut<<Défaut>>_...

Coque1 ?

✓ ✗

2 Validez

Paramètres

10.00mm

<1>



Coque vers l'extérieur

Montrer l'aperçu


Réglages des faces d'épaisseurs différentes

10.00mm

1 Indiquez l'épaisseur des bords






*Trimétrique




Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

- coque (Défaut<<Défaut>>_Etat)
- Capteurs
- Annotations
- Matériau <non spécifié>
- Plan de face
- Plan de dessus
- Plan de droite
- Origine
- Boss.-Extru.1
- Coque1







Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

coque (Défaut<<Défaut>>_...

Coque1 ?

✓ ✗

Paramètres

3

Face<1>

Coque vers l'extérieur


Montrer l'aperçu


Réglages des faces d'épaisseurs différentes

10.00mm

*Trimétrique

Modifiez l'épaisseur des bords : ici 3 mm





Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

coque (Défaut<<Défaut>>_...

Coque1 ?

OK

3

Face<1>



Coque vers l'extérieur

Montrer l'aperçu

Réglages des faces d'épaisseurs différentes

10.00mm

Validez





*Trimétrique



Base/Bossage extrudé | Bossage/Base avec révolution | Bossage/Base balayé | Bossage/Base lissé | Bossage/Base frontière
 Enlèv. de matière extrudé | Assistance pour le perçage | Enlèv. de mat. avec révolution | Enlèv. de matière balayé | Enlèv. de matière lissé | Découpe frontière
 Congé | Répétition linéaire | Nervure | Enroulement | Dôme | Symétrie
 Coque | Dépouille | Géométrie de réf... | Courbes | Instant3D

Fonctions | Esquisse | Evaluer | DimXpert | Produits Office

coque (Défaut<<Défaut>_Etat...
 Capteurs
 Annotations
 Matériau <non spécifié>
 Plan de face
 Plan de dessus
 Plan de droite
 Origine
 Boss.-Extru.1
 Coque1



*Trimétrique